

## Notice d'installation – Piédestal en acier pour sculpture

### 1. Usage prévu

Ce piédestal est conçu pour exposer une œuvre (sculpture, objet d'art, pièce de collection) de manière stable et esthétique en intérieur ou en galerie.

---

### 2. Contenu du colis

- 1 base circulaire ou carré en acier (lourde pour la stabilité)
  - 1 tige verticale
- 

### 3. Outils nécessaires

- Niveau à bulle
  - Gants (recommandé pour manipuler l'acier)
- 

### 4. Installation

#### Étape 1 : Choix de l'emplacement

- Surface parfaitement plane et stable
  - Zone peu exposée aux passages pour éviter les chocs
  - Éclairage adapté à la mise en valeur de l'œuvre
- 

#### Étape 2 : Vérification de la verticalité

- Utilisez un niveau à bulle
  - Ajustez la position si nécessaire
- 

#### Étape 3 : Installation de l'œuvre

- Nettoyez le sommet du piédestal
- Positionnez l'œuvre délicatement au centre

#### Important :

- Le **centre de gravité** de l'œuvre doit être aligné avec la tige
  - Évitez toute charge excentrée qui pourrait déséquilibrer l'ensemble
- 

#### Étape 4 : Fixation de sécurité (fortement recommandée)

Selon la valeur ou la fragilité de l'œuvre :

- **Pâte adhésive de musée** (type cire de fixation)
  - **Plots antidérapants**
  - **Fixation mécanique** (vis ou tige filetée si prévue)
- 

## 5. Capacité de charge

- Respecter la charge maximale recommandée (si connue)
  - À défaut : privilégier des œuvres **légères à moyennes** et bien équilibrées
- 

## 6. Entretien

- Nettoyage avec chiffon doux
  - Éviter les produits abrasifs
  - Vérifier régulièrement la stabilité
- 

## 7. Sécurité

- Ne pas laisser une œuvre instable
  - Éviter les zones de passage ou de vibrations
  - Surveiller en présence d'enfants ou en public
- 

## 8. Conseils de présentation (bonus)

- Hauteur idéale : œuvre à hauteur des yeux (~150–160 cm du sol)
- Éclairage directionnel doux
- Fond neutre pour valoriser la pièce